

厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司

应急预案演练记录表

单位: 厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司			
演练应急预案名称: 危险货物泄漏事故应急演练 (无脚本)			
演练负责人	曾庆伟	演练日期	2022 年 11 月 01 日
参加演练人员: 见附件 (共计 16 人)			
11 月 1 日 15 时左右, 未经事先告知, 组织在 U8 危险品查验场进行危险货物泄漏演练, U10 场值班保安在巡场时, 发现箱号 WHLU0382579 的 3 类危险货物箱, 开箱查验时, 疑似泄漏, 值班保安立即上报安保部安监, 安监通报值班经理后, 应急人员迅速出动, 通过判断危险货物性质, 果断采取堵漏措施, 做好应急处理工作。 15:10 U10 场值班保安: 报告安保部, 在查验时, 发现一个 3 类的 WHLU0382579 危险货物箱泄漏。请求支援。 15:11 安保部: 安保部收到, U10 场值班保安请加强防范; 现场布置应急警戒, 监控室保安注意, 调整监控探头, 锁定现场。 15:11 各岗位保安: 收到, 明白。 15:12 安保部: 报告值班经理, 接 U10 场值守保安报告, 在查验时, 发现一个 3 类的 WHLU0382579 危险货物箱泄漏, 20GP 箱, 请求启动应急预案, 请指示。 15:13 值班经理: 值班经理收到, 请向上风口疏散现场人员, 同时设立警戒线, 调整事故池闸板, 防止泄漏物污染外界环境。现场启动《危险货物专项应急预案》、《突发环境事件应急预案》III级响应。请应急小组马上携带应急物资前往增援。 15:13 安保部: 安保部收到, 明白。 15:14 值班经理: U10 场值班保安, 经查明此次泄漏的集装箱为 3 类液态树脂溶液, 联合国编码为 1866。常温下稳定, 可燃液体。可用干粉和二氧化碳灭火器。 15:16 U10 场值班保安: 收到, 明白。 15:30 U10 场值班保安: 报告值班经理, 现场已经用吸油毡做处理。 15:30 值班经理: 值班经理收到, 明白。请值班调度调集应急处置容器, 准备将事故箱吊进处置容器。 15:31 值班调度: 收到, 清楚。			

15:50 值班调度: 值班经理, 处置容器已经到位。请指示。

15:51 值班经理: 龙门吊做好准备, 将事故箱吊进应急处置容器。

15:52 龙门吊司机: 收到, 清楚。

16:00 值班经理: 事故箱已经放置指定位置, 周围做好警戒。请保安确认现场泄漏物用砂土进行处理。

16:01 U10 场值班保安: 收到。

16:01 安保部: 收到。

16:20 U10 场值班保安: 现场已经处理完毕。

16:21 值班经理: 现场清理完毕, 险情成功排除, 可以恢复现场作业, 恢复事故池闸板, 同时请注意是否有环境污染的风险。

16: 22 安保部: 已确认, 现场无明显泄漏痕迹。

演练效果:

本次演练, 进一步熟悉了事故报告和应急处置的流程, 基本达到了演练的目的。

演练总结评价及改进建议:

本次演练从实战出发, 未经事先告知, 在 U10 查验场有危险货物疑似泄漏情况, U10 场值班保安巡查时发现, 值班保安立即上报安保部安监, 经过取样判断危险货物性质, 果断采取应急措施, 排除险情。通过训练, 使参训人员进一步明确掌握训练流程, 熟悉应急预案, 锻炼了队伍, 积累了经验。本次训练程序清楚流畅, 参训单位、部门配合默契, 支援力量及时有力, 情景逼真, 效果明显, 达到了预期的目的。检验了公司最新修订的《生产安全事故应急预案》具有现场可操作性, 符合相关要求, 暂不需要重新修订。

负责人	曾庆伟	联系人及联系方式	13606909863
-----	-----	----------	-------------