

海天分公司安全环保综合应急演练脚本 (2023.10.26)

序号	时间	地点	人物	对白	备注
1				<p>演练时间：2023年10月26日15:00</p> <p>值班经理：李奇恩（车1辆）</p> <p>安监员：黄江林（安监车）</p> <p>值班调度：吴志荣（办公区）</p> <p>事故发现人：何军</p> <p>抢险组：郑伟彬、黄江林、何军、陈文辉、张金宝、陈仁杰、蔡克刚、吕国辉、陈子聪、王晓东</p> <p>保障组：王志达、戴鹭驰、陈泽敏（抢修组皮卡）</p> <p>警戒组：盛华江、周宁、许可、赖文哲（车1辆、大概2个路口的反光锥）</p> <p>专家组：林福建</p>	
2				<p>【背景概括】 此次演练以“海天分公司U8危险货物集装箱查验堆场9类人造树脂少量泄漏事件”为模拟背景展开。</p> <p>危货堆场值班员在巡查时发现U8危货查验堆场箱号SEGU2044096的9类危险货物集装箱少量泄漏，值班员报告安监员并做初步警戒疏散，安监员赶往现场查看并报告值班经理。值班经理到达现场后，对事件情况做研判分析，启动《生产安全事故综合应急预案》、《突发环境事件应急预案》以及《危险货物事故专项应急预案》III级应急响应，通知各应急小组集合并报告总经理与应急办公室，现场制定处置方案，开展应急处置工作。</p> <p>在现场有效指挥和各应急小组的共同努力下，此次人造树脂泄漏事故得到有效控制。</p>	
3	15:00	事故现场	堆场值班员 (何军)	“报告安监员，我是危货堆场值班员何军，下午3时，巡查发现U8危货查验堆场一个9类危险货物集装箱下方有液体滴漏，疑似泄露，上风向为北侧，请指示。”	

海天分公司安全环保综合应急演练脚本（2023.10.26）

序号	时间	地点	人物	对白	备注
4	15:00	事故周边	安监员 (黄江林)	“安监员收到，请堆场值班员立即疏散人员至上风处安全区域，并做好现场警戒，防止无关人员进入，现场严禁烟火。”	
5	15:00	事故现场	堆场值班员 (何军)	“值班员收到。”	拉警报、简单摆反光锥、疏散人员
6	15:03	【动作】安监员做好个人防护后到达现场查看，发现箱号SEGU2044096的9类危险货物集装箱内下方一个危货包装桶因挤压破损，桶内液体少量泄漏。			穿防护服、呼吸器，进入现场开箱查看
7	15:03	事故现场	安监员 (黄江林)	“报告值班经理，我是安监员黄江林，下午3时，U8堆场箱号SEGU2044096的9类危货集装箱内一个小包装桶因挤压破损导致少量泄漏，现场已初步做好警戒疏散，无人员伤亡，目前上风向为北侧，请求支援。”	
8	15:03	事故周边	值班经理 (李奇恩)	“值班经理收到，请注意自身安全，做好警戒疏散，我立刻赶赴现场。”	
9	15:03	事故现场	安监员 (黄江林)	“安监员收到”	
10	15:03	事故周边	值班经理 (李奇恩)	“值班调度，我是值班经理，U8堆场箱号SEGU2044096的危货集装箱发生泄漏，请帮我调阅该箱货物的安全技术说明书。”	
11	15:03	办公室	值班调度 (吴志荣)	“值班调度收到。”	
12	15:04	办公室	值班调度 (吴志荣)	“值班经理，经查阅安全技术说明书，该箱货物为人造树脂，接触会造成皮肤刺激，对水环境有污染，闪点为250℃，灭火时可使用二氧化碳、干粉与泡沫灭火器。”	
13	15:04	事故周边	值班经理 (李奇恩)	“值班经理收到。”	

海天分公司安全环保综合应急演练脚本 (2023.10.26)

序号	时间	地点	人物	对白	备注
14	15:05	事故周边	值班经理 (李奇恩)	“总经理、应急办公室、各应急小组，下午3时，U8堆场一个9类危货集装箱内一个包装桶破损发生少量泄漏，现场无人员伤亡，上风向为北侧，泄漏货物为人造树脂，接触会造成皮肤刺激，对水环境有污染，闪点为250℃，灭火时可使用二氧化碳、干粉与泡沫灭火器。现启动公司《生产安全事故综合应急预案》、《突发环境事件应急预案》以及《危险货物事故专项应急预案》III级应急响应，请各应急小组迅速到U10堆场北侧集结区集合。”	
15	15:05	事故周边/ 办公室	全体回复	“收到。”	各应急小组赶赴现场集合
16	15:07	【动作】 各应急小组到达集合地点，成立现场指挥部，指挥部设在事故点上风向100米处，由公司值班经理担任现场总指挥。经现场讨论，值班经理确定现场处置方案。			
17	15:08	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“请警戒组快速扩大警戒，疏散人员至上风或侧风口，现场严禁烟火及无关人员进入。”	
18	15:08	现场指挥部	警戒组 (盛华江)	“警戒组收到。”	
19	15:08	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“请保障组调配龙门吊与应急处置容器在安全处等候。”	
20	15:08	现场指挥部	保障组 (王志达)	“保障组收到。”	

海天分公司安全环保综合应急演练脚本（2023.10.26）

序号	时间	地点	人物	对白	备注
21	15:09	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“请抢险组分为4组： (1) 第一组人员检查前沿雨水截流阀是否处于关闭状态； (2) 第二组人员及时关闭U10堆场事故池1#、3#闸板，开启4#闸板；关闭U9堆场事故池1#闸板，开启2#闸板，将事故废水引至事故应急池进行集中收集； (3) 第三组用沙袋在泄漏点周边构筑围堰，防止泄漏物扩散；围堰完成后携带堵漏物资进行堵漏，堵漏完成后用沙土对泄漏物进行吸附收集。 请做好个人防护，关注风向变化，在确保自身安全的前提下开展应急处置。”	一组：蔡克刚、吕国辉 二组：陈文辉、张金宝 (U10事故池闸板) 陈子聪、王晓东 (U9事故池闸板) 三组：黄江林、何军 陈仁杰、工班帮忙穿防护服；
22	15:09	现场指挥部	抢险组 (郑伟彬)	“抢险组收到。”	
23	15:14	现场指挥部	抢险组 (郑伟彬)	“值班经理，泄漏桶已完成堵漏，附着物已收集至沙桶内，泄漏物未流入堆场导流沟，无外部环境污染。”	
24	15:14	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“值班经理收到，请保障组调配危废转运车进入现场收集并妥善处置废弃物，调配龙门吊与应急处置容器进入堆场准备对事故箱进行转移。”	
25	15:14	现场指挥部	保障组 (王志达)	“保障组收到。”	
26	15:17	【动作】危废转运车入场收集沙袋、沙桶等，龙门吊将事故箱转移至应急处置容器内。			保障组开抢修皮卡进场回收沙袋
27	15:17	现场指挥部	保障组 (王志达)	“值班经理，废弃物已妥善收集转运，事故箱已转移至安全区域准备载回厂家处理。”	
28	15:17	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“值班经理收到，请保障组组织有关专家和相关人员，开展事故调查。”	
29	15:17	现场指挥部	保障组 (王志达)	“保障组收到。”	

海天分公司安全环保综合应急演练脚本 (2023.10.26)

序号	时间	地点	人物	对白	备注
30	15:18	现场指挥部	专家组 (林福建)	“专家组报告，经现场应急处置，目前危货堆场泄漏事故得到有效控制，没有形成二次污染；各项善后工作已及时展开；事故没有引发治安案件，符合应急响应终止条件，建议应急响应终止。”	
31	15:18	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“同意应急响应终止。请各小组对应急处置工作进行评估总结，做好善后工作。”	
32	15:19	现场指挥部	全体回复	“收到。”	
33	15:20	现场指挥部	值班经理 (李奇恩)	“现在，我宣布海天分公司《生产安全事故综合应急预案》、《突发环境事件应急预案》以及《危险货物事故专项应急预案》III级应急响应终止。”	